



Инструкция по работе с загрузчиком

RBS SettingsCenter

Оглавление

1. Введение.....	4
2. Системные требования.....	4
3. Установка.....	5
3.1. Откройте папку с файлами SettingsCenter.....	5
3.2. Дважды щелкните на файл приложения SettingsCenter.exe.....	5
4. Клавиши меню и Функции.....	7
5. Использование.....	11
5.1. Сведения об устройстве.....	11
5.1.1. Добавление сведений об устройстве.....	11
5.1.2. Передача информации об устройстве.....	12
5.1.3. Удаление информации об устройстве.....	12
5.1.4. Поиск информации об устройстве.....	12
5.2. Сведения об операторе.....	12
5.2.1. Добавить сведения о пользователе.....	13
5.2.2. Загрузка сведений о пользователе.....	13
5.2.3. Удаление сведений о пользователе.....	14
5.2.4. Поиск информации о пользователе.....	15
5.2.5. Импорт сведений о пользователе.....	15
5.3. Информация о продукте.....	15
5.3.1. Добавление данных о товаре.....	17
5.3.2. Удаление данных о товаре.....	18
5.3.3. Редактирование нескольких элементов.....	18

5.3.4. Поиск сведений о товаре	19
5.3.5. Загрузка информации о товаре в весы	20
5.3.6. Получить информацию о товаре из весов.....	20
5.3.7. Изменить цену товара.....	21
5.3.8. Настройка экранной формы.....	22
5.3.9. Поля для просмотра.....	23
5.3.10. Импорт/Экспорт информации о товаре.....	23
5.4. Изменения цен сразу нескольких товаров	24
5.5. Дизайн этикеток.....	24
5.5.1. Описание кнопок для добавления полей на этикетку.....	25
5.5.2. Создание нового шаблона этикетки	26
5.5.3. Добавление штрихкода.....	27
5.5.4. Фиксированные тексты	30
5.5.5. Добавление названия продукта.....	32
5.5.6. Добавление цены товара и стоимости.....	33
5.5.7. Добавление веса.....	34
5.5.8. Дата и время печати.....	35
5.5.9. Добавление изображения	36
5.5.10. Добавить верхний и нижний колонтитул.....	38
5.5.11. Добавление примечания	39
5.5.12. Добавление прямой линии	39
5.5.13. Сохранение этикетки	40
5.5.14. Передача шаблона этикетки на весы.....	40
5.6. Редактирование экранной формы.....	41

5.6.1. Значение кнопок.....	41
5.6.2. Добавление страницы.....	43
5.6.3. Добавление кнопки.....	44
5.6.4. Добавление Key Pad.....	44
5.6.5. Добавление кнопки для PLU.....	44
5.6.6. Добавление текста.....	45
5.6.7. Добавление изображения.....	45
5.6.8. PLU Style.....	45
5.6.9. Сохранение пользовательского интерфейса.....	46
5.6.10. Передача экранной формы на весы.....	46
5.7. Передача данных.....	47
5.8. Настройка основных параметров.....	47
5.9. Отправить файл.....	48
5.10. Резервное копирование и восстановление данных весов.....	49
5.11. Параметры SC.....	52
5.11.1 Выбор весов.....	53
5.11.2 Язык.....	53
5.11.3 Информация о пользователе.....	54
5.12. Дополнительные параметры.....	58
5.12.1. Рабочий интерфейс.....	58
5.12.2. Дизайн этикеток.....	59
5.12.3. Price Bill Boards (Бета).....	59
5.12.4. Электронный Ценник (бета-версия).....	61
5.12.5. Рекламный экран (дисплей покупателя).....	61

1. Введение

Программное обеспечение SettingsCenter позволяет обновлять весы KS 4010 при помощи подключения к сети. Удобное программное обеспечение, позволяет создавать настраиваемые этикетки, пользовательский интерфейс, обновлять данные о товарах, отправлять на весы рекламные видео и изображения, управлять отчетами, импортировать и экспортировать данные и т. д.

Основной экран SettingsCenter разделен на две части: [Панель функций](#) и [Главное меню](#). Панель функций включает в себя все функции, в том числе те, которые находятся в главном меню, а также некоторые дополнительные функции. Главное меню отображает функции, которые используются чаще всего.

Для любой передачи данных, весы и компьютер, на котором запущен SettingsCenter, должны находиться в одной сети. Кроме того, оператор должен знать IP-адрес весов, чтобы установить соединение.

Отключенные функции отображаются серым цветом, пользователь не может их использовать.

Данные не будут обновляться, если пользователь не загрузит данные в выбранные весы.

2. Системные требования


Операционная система: Windows XP или новее.

3. Установка























3.1. Откройте папку с файлами **SettingsCenter**.



3.2. Дважды щелкните на файл приложения **SettingsCenter.exe**








Примечание: Если программное обеспечение SettingsCenter не запускается, установите файлы NetFx20SP2_x86.exe и SQLite (включены в пакет SettingsCenter, дважды щелкните для установки)









	Config.ini Configuration settings 263 bytes		DATA.db DB File 16.4 MB		731 bytes
	DesignSurfaceManagerExt.dll 1.0.0.0 DesignSurfaceManagerExt		Electronic price tag.exe Electronic price tag 1.0.0.0		DesignSurfaceExt 2.0.0.0 DesignSurfaceExt
	eTagSys.SDK.dll 1.0.0.0 eTagSys.SDK		eTagTech.Logger.dll 1.0.0.0 eTagTech.Logger		Electronic price tag XML Configuration 186 bytes
	Interop.SpeechLib.dll 5.4.0.0		Ionic.Zip.dll 1.9.1.8 Ionic's Zip Library		eTagTech.SDK.dll 1.0.0.0 eTagTech.SDK
	log4net.dll 2.0.7.0 Apache log4net for .NET Framew...		MySQL.Data.dll 6.9.8.0 MySQL.Data.dll		IP.TXT TXT File 0 bytes
	pDesigner.dll 1.0.0.0 pDesigner		ReadMe.txt TXT File 152 bytes		NetFx20SP2_x86 Microsoft .NET F Microsoft Corpo
	SERVER.db DB File 564 KB		settings File 1.22 KB		sapi.dll 5.3.13120.0 Speech API
					sqlite-netFx20-se 005-1.0.102.0.exe System.Data.SQL

4. Клавиши меню и Функции

Вид основного экрана



Клавиши	Описание
 <p>Device Information</p>	Позволяет пользователю устанавливать информацию о весах из программного обеспечения.
 <p>Bulk price changes</p>	Позволяет пользователю выполнять множественный перенос цен.
 <p>Label Design</p>	Позволяет пользователю создавать формат этикеток
 <p>Operation interface</p>	Позволяет создавать пользовательский интерфейс весов

 Product information	Позволяет пользователю управлять информацией о товарах
 Promotion management	Зарезервированная функция
 Bill Board / Multimedia	Позволяет управлять Bill Board / Мультимедиа
 Data issued	Позволяет пользователю выполнять передачу разных типов данных.
 Basic parameter settings	Позволяет пользователю настраивать информацию о компании, а также основные параметры
 Electronic price tag	Позволяет пользователю создавать электронные ценники
 Send File	Позволяет пользователю отправлять файлы изображений в весы или отправлять в весы файлы обновления.
 Backup/Restore	Позволяет пользователю делать резервные копии для весов или восстанавливать данные на весах из резервных копий.

Название	Список	Описание
Information settings	Сведения об устройстве	Используется для управления сведениями о весах
	Информация о товарах	Используется для управления информацией о товарах
	Сведения об операторе	Используется для управления информацией об операторе
	Информация о категории	Используется для управления информацией о категории

	Информация отдела	Используется для управления информации об отделе
	Информация о налоговой ставке	Используется для управления информацией о налоговой ставке
	Настройка разрешений	Резервная функция
Parameter settings	Основные настройки параметров	Используется для установки основных параметров
	Настройки системных параметров	Используется для установки настроек системных параметров
	Настройки рабочих параметров	Используется для установки настроек рабочих параметров
	Настройки технических параметров	Используется для установки настроек технических параметров
	Параметры связи	Резервная функция
Advanced settings	Параметры взвешивания	Резервная функция
	Калибровка	Резервная функция
	Рабочий интерфейс	Используется для создания пользовательского интерфейса для продажи
	Дизайн этикеток	Используется для дизайна формата этикеток
	Рекламные щиты	Используется для создания интерфейса M-Vox
	Электронный ценник	Используется для создания ESL
	Рекламный экран	Используется для настройки отображаемой информации для клиента
Sales management	Управление рекламой	Резервная функция
	Изменения цен	Используется для изменения цены продукта
	Управление отчетами	Используется для управления отчетами
Data management	Резервное копирование/восстановление	Используется для резервного копирования/восстановления данных
	Передача данных	Используется для передачи данных на весы
	Отправить файл	Используется для отправки изображений на весы

		или для отправки файлов обновлений на весы.
	Восстановление данных	Резервная функция
TTC settings	Выбрать весы	Используется для выбора весов KS4010 В настоящее время поддерживаются четыре типа продуктов KS4010: - Label - POS - Industrial - J7/M-Box
	Язык	Используется для выбора языка из списка, в настоящее время поддерживаются - Английский язык - Испанский - Китайский (упрощенный) - Традиционный китайский - Русский
	Сведения о пользователе	Используется для управления сведениями о пользователе
	Изменить пароль	Позволяет текущему зарегистрированному пользователю изменять свой пароль учетной записи SettingsCenter.
	Системная настройка	Используется для выполнения системной настройки
Help	Справка F1 Информация обо мне Мастер быстрой установки	Резервная функция


Exit	Выход	Выход из программного обеспечения
------	-------	-----------------------------------


5. Использование

5.1. Сведения об устройстве


Эта функция отображает текущее состояние всех весов, управляемых SettingsCenter.

Она автоматически обновляет статус соединения всех весов.

Позволяет пользователю открыть окно информации об устройстве, щелкнув значок  в главном меню или выбрав на панели инструментов «Настройки информации» -> «Информация об устройстве»,




5.1.1. Добавление сведений об устройстве

Нажмите на , чтобы настроить устройства KS4010.


IP-адрес является единственным обязательным полем для добавляемого устройства. Каждые весы должны иметь свой уникальный IP-адрес. Здесь также можно установить другую информацию о весах, включая идентификаторы весов и изображение, которое будет отображаться после того, как весы перейдут в режим ожидания.

Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения, на дисплее отобразится успешное завершение задачи




5.1.2. Передача информации об устройстве

Выберите соответствующие весы для обновления.

Нажмите кнопку  Down, чтобы отправить информацию об устройстве в весы.


На дисплее отобразится уведомление об успешной загрузке




5.1.3. Удаление информации об устройстве


Выберите соответствующие весы для обновления.

Нажмите кнопку  Delete, нажмите «Да», чтобы подтвердить



5.1.4. Поиск информации об устройстве


Введите номер весов в пустое поле, кнопку  Search для поиска информации устройстве



нажмите
об

5.2. Сведения об операторе

На панели инструментов выберите «Настройки информации» -> «Информация об операторе», а затем информация об операторе откроется в окне.




НОВОМ


Типы операторов

а) Администратор: Администратор может управлять пользователями весов. Эти пользователи не имеют прав изменять пароль технического специалиста.


б) Оператор: Обычные пользователи. Эти пользователи могут иметь ограниченный доступ к функциям весов, они управляются из учетных записей технических специалистов или администраторов.


5.2.1. Добавить сведения о пользователе

Нажмите кнопку , будет предложено ввести номер, имя, пароль и информацию



другую

Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить информацию.




Select	Edit	Delete	Image	Number	User Name	User Permission	Phone	Address
<input type="checkbox"/>				1	Army	Operator	9786545-200	No.2.A store

5.2.2. Загрузка сведений о пользователе

Выберите соответствующие весы для обновления.


Нажмите кнопку , чтобы отправить информацию о пользователе в




веса


Будут отображены все подключенные доступные для передачи данных

веса




Затем нажмите кнопку , чтобы процесс передачи.


закончить




5.2.3. Удаление сведений о пользователе


Выберите соответствующие веса




Нажмите , затем «Да», для подтверждения




5.2.4. Поиск информации о пользователе

Введите имя пользователя в пустое поле, нажмите кнопку  Search для поиска информации о пользователе




5.2.5. Импорт сведений о пользователе


Позволяет пользователю импортировать информацию о пользователях весов с компьютера, имя файла - operator.csv, выберите файл и нажмите кнопку «открыть» для импорта.















5.3. Информация о продукте

Позволяет пользователю управлять информацией о товарах в программном обеспечении SettingsCenter, эта функция отображает данные PLU / продукта, хранящиеся в товароучетной системе. Эти данные могут быть переданы на весы.

Чтобы открыть окно информации о продукте, щелкните значок  в главном меню или выберите на панели инструментов «Настройки информации» -> «Информация о товаре»,




Клавиши	Описание
	Добавление сведений о товаре
	Удаление сведений о товаре
	Одновременное редактирование нескольких элементов.
	Поиск сведений о товаре.
	Передача данных о товаре на весы.
	Выгрузка данных о товарах из весов.
	Изменение цены товара
	Открытие страницы редактора пользовательского интерфейса.
	Настройка отображения полей в разделе товаров.
	Импорт или экспорт данных о товаре из Excel в товароучетную систему или из товароучетной системы в Excel.
	Изменение данных о товаре.
	Удаление информации о товаре.

5.3.1. Добавление данных о товаре

Нажмите кнопку , чтобы добавить информацию о товаре.


Основная информация: Номер продукта, название продукта и цена - это обязательные поля для добавленного товара, здесь также можно указать другую информацию о товаре, включая изображение товара, которое будет отображаться в режиме продажи



Нажмите кнопку , чтобы добавить изображение продукта с компьютера,


Примечание: Изображение должно храниться в папке с именем image_product ", это облегчит управление.

Затем нажмите кнопку «Открыть», чтобы добавить





Атрибуты: Выберите продукт

Сведения об атрибутах





Все атрибуты товара можно установить тут


Нажмите  для подтверждения



5.3.2. Удаление данных о товаре

Выберите товар


Нажмите  Delete или , нажмите для подтверждения



"Да"


5.3.3. Редактирование нескольких элементов



Нажмите кнопку , чтобы редактировать информацию о нескольких товарах, можно выбрать два варианта


А) Изменить в соответствии с выбранными строками

Выберите информацию из списка столбцов, введите значение, нажмите кнопку сохранения




В) Изменить в соответствии с номером PLU

Введите номер товара




Выберите информацию из списка столбцов,
введите значение, нажмите кнопку сохранения

Появится сообщение об удачном обновлении





Позволяет пользователю проверять корректность обновления информации.


В настоящее время поддерживаются столбцы




5.3.4. Поиск сведений о товаре

Позволяет пользователю находить информацию о продукте в соответствии с номером продукта или названием продукта, номер или название должны вводиться в пустое поле


Нажмите кнопку  **Find**, выберите поле для поиска из списка, введите значение поиска, нажмите  **Find**



Выбран товар на основании номера товара




Выбран товар на основании имени товара




5.3.5. Загрузка информации о товаре в весы


Позволяет пользователю выводить информацию о товаре в весы из программы


Выберите товар для обновления.




Нажмите кнопку  Down, чтобы отправить информацию о товаре на весы

Для выбора будут отображены подключенные весы.




Затем нажмите кнопку , чтобы закончить процесс передачи.




5.3.6. Получить информацию о товаре из весов


Позволяет пользователю получать информацию о товарах из выбранных весов.

Нажмите кнопку  для получения



Для выбора будут отображены подключенные весы.


Затем нажмите кнопку , чтобы процесс передачи.



закончить


5.3.7. Изменить цену товара

Эта функция позволяет пользователю изменять цену товара, ее можно изменить в соответствии с названием продукта, номером

Выберите из списка столбец для поиска, введите данные в пустое поле, нажмите кнопку 


Select	ID	Product Number	Product Name	Price	Lowest Price
<input type="checkbox"/>	274	14	Mulberry	4,5	0
<input type="checkbox"/>	275	15	Papaya	16,8	0
<input type="checkbox"/>	276	16	Peach	7,6	0
<input type="checkbox"/>	277	17	Pear	1,6	0
<input type="checkbox"/>	278	18	Persimmon	0,6	0
<input type="checkbox"/>	279	19	Pineapple	12,5	0
<input type="checkbox"/>	280	20	Pomegranate	6,8	0

и т.д.

Например: Введите номер товара «26» в пустое поле, нажмите кнопку , товар показан в первой строке


Select	ID	Product Number	Product Name	Price	Lowest Price
<input type="checkbox"/>	286	26	Halibut	175	0
<input type="checkbox"/>	287	27	Mackerel	169,99	0
<input type="checkbox"/>	288	28	Mahi Mahi	138,7	0
<input type="checkbox"/>	289	29	Salmon	127,8	0
<input type="checkbox"/>	290	30	Sardine	67,9	0
<input type="checkbox"/>	291	31	Sea Bass	37,9	0
<input type="checkbox"/>	292	32	Swordfish	231	0

будет

Измените значение цены, нажмите кнопку , чтобы подтвердить


Select	ID	Product Number	Product Name	Price	Lowest Price
<input type="checkbox"/>	286	26	Halibut	180	0
<input type="checkbox"/>	287	27	Mackerel	169,99	0
<input type="checkbox"/>	288	28	Mahi Mahi	138,7	0
<input type="checkbox"/>	289	29	Salmon	127,8	0
<input type="checkbox"/>	290	30	Sardine	67,9	0
<input type="checkbox"/>	291	31	Sea Bass	37,9	0
<input type="checkbox"/>	292	32	Swordfish	231	0




Поставьте галку выбора у измененного товара, нажмите кнопку , чтобы передать


товара, данные

Для выбора будут отображены подключенные весы.




Затем нажмите кнопку , чтобы процесс передачи.


закончить



5.3.8. Настройка экранной формы

Позволяют пользователю редактировать дизайн пользовательского интерфейса весов и передавать пользовательский интерфейс на весы.

Нажмите кнопку , интерфейс откроется в новом окне




Операции редактирования пользовательского интерфейса описаны в разделе «Интерфейс операций»

5.3.9. Поля для просмотра

Эта функция позволяет пользователю настраивать отображение полей товаров.



Нажмите кнопку , для редактирования отображения полей.


Select	ID	Column
<input checked="" type="checkbox"/>	0	ID
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Product Number
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Product Name
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Price
<input type="checkbox"/>	4	Stock Low
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Pre-Tare
<input checked="" type="checkbox"/>	6	BarCode


Выберите поля которые необходимо отображать в таблице товаров



: Нажмите кнопку, чтобы выбрать все поля

: Нажмите кнопку, чтобы установить настройку поля по умолчанию

: Нажмите кнопку, чтобы сохранить информацию

: Нажмите кнопку, чтобы выйти из этой функции.

5.3.10. Импорт/Экспорт информации о товаре


Эта функция позволяет пользователю сохранить данные товаров в или импортировать из Excel.

Excel


PLU->CSV

CSV->PLU

Data Wizard

Нажмите кнопку , информация о товарах будет экспортирована в Excel.

Нажмите кнопку , информация о товарах будет импортирована из excel.


Нажмите кнопку  **Data Wizard**, для сопоставления информации из excel с полями таблицы товаров программы.




Source	Destination	Remark
product_name	abbr	Abbreviation
price_lowest	price	Price

5.4. Изменения цен сразу нескольких товаров

Эта функция позволяет пользователю выполнять изменение цен сразу нескольких товаров.

Окно «Массовые изменения цен» можно открыть, щелкнув значок  в главном меню или выбрав «Панель управления», «Управление продажами» -> «Массовые изменения цен»,





Select	ID	Product Number	Product Name	Price	Lowest Price
<input type="checkbox"/>	386	17	Pear	1,6	0
<input type="checkbox"/>	387	18	Persimmon	0,6	0
<input type="checkbox"/>	388	19	Pineapple	12,5	0
<input type="checkbox"/>	389	20	Pomegranate	6,8	0
<input type="checkbox"/>	390	21	Strawberry	36	0
<input type="checkbox"/>	391	22	Watermelon	1,65	0
<input type="checkbox"/>	392	23	Anchovy	59,2	0

Основное описание приведено в разделе **5.3.7 Изменение цены продукта**












5.5. Дизайн этикеток

Дизайн этикеток позволяет пользователю разработать формат этикетки и передать его на весы.

Окно «Дизайн этикеток» можно открыть, щелкнув значок  в главном меню или выбрав «Панель инструментов», «Дополнительные настройки» -> «Дизайн этикеток»,



5.5.1. Описание кнопок для добавления полей на этикетку

Значок	Описание
	Поля штрихкода/QR-кода.
	Фиксированные текстовые поля. Это могут быть пользовательские тексты на этикетке.
	Поля свойств товара. На этикетке будет отображаться информация о продукте, соответствующая выбранному продукту, при использовании весов.
	Цены. На этикетке будет отображаться информация о цене и стоимости, соответствующего товара
	Весовые поля. На этикетке будет отображаться информация о весе, соответствующая взвешенному значению, при использовании весов. «Чистое значение» отображает чистый вес или количество для штучного товара.
	Поля даты. На этикетке будет отображаться информация о дате и времени, соответствующая времени печати этикетки, а также информация о сроке годности выбранного товара.
	Переменная текстового поля. На этикетке будет отображаться верхний/нижний колонтитул. Эта информация может быть задана на вкладке "Установка основных параметров".
	Поля примечаний. На этикетке будет отображаться информация о примечаниях, соответствующих выбранному продукту при использовании весов. Примечания зарезервированы для информации о продукте. Пользователи могут использовать их, когда для продуктов требуются дополнительные поля.
	Прямая линия. Перетащите на шаблон этикетки, чтобы создать линию.
	Изображение. На этикетке будет отображаться изображение, добавленное в шаблон этикетки. Найдите «изображение» на правой панели в дизайне этикетки, чтобы выбрать изображение с вашего компьютера. Рекомендуется черно-белое изображение невысокого качества.
	Торговая марка. На этикетке будет отображаться торговая марка, добавленная в шаблон этикетки. Найдите «изображение» на правой панели в дизайне этикетки, чтобы выбрать изображение с вашего компьютера. Рекомендуется черно-белое изображение невысокого качества.

5.5.2. Создание нового шаблона этикетки

Для каждой этикетки требуется название этикетки и размер этикетки. Название этикетки будет определять название, которое пользователь видит на весах, когда они выбирают этикетку или когда они назначают этикетку товару. Размер этикетки должен максимально соответствовать фактической этикетке.

Название этикетки

Каждая этикетка состоит из двух идентификаторов: 1. Название этикетки 2. Название файла этикетки.

1. Название этикетки можно ввести в следующее поле:

Label Name

Это поле является необязательным для заполнения. Если оставить это поле пустым, название этикетки будет сгенерировано из названия формата файла. Например, если этикетка сохранена как «example.fmt», имя этикетки будет сгенерировано как «example».

2. Имя файла этикетки требуется при сохранении шаблона этикетки в первый раз. Это название файла типа .fmt, которое будет сохранено на локальном компьютере. Например, "example.fmt" правильное название файла.

Примечание: Название этикетки и название формат файла должны содержать только английские буквы, цифры, пробелы и знаки подчеркивания.

Размер этикетки


Размер шаблона этикетки должен быть установлен для каждого шаблона этикетки отдельно. Он должен совпадать с фактическим размером этикетки, которая будет использоваться.

Размер этикетки состоит из ширины этикетки и высоты этикетки. Например, по умолчанию это 50x40, что означает, что этикетка должна быть 50 мм в ширину и 40 мм в высоту.

Размер этикетки можно выбрать из раскрывающегося списка "Шаблон этикеток":


Label Templates 50X40


Или вы можете щелкнуть по белой области и ввести индивидуальные значения мм; например: 55x45



Создание нового шаблона этикетки и сохранение:

Откройте Label Designer и выберите корректный шаблон этикетки:

Сохраните этикетку, нажав . Назовите "demo.fmt".




файл

5.5.3. Добавление штрихкода


В настоящее время поддерживаются типы одноразрядных штрих-кодов: EAN8, EAN13, 128 и т.д.

Выберите штрихкод на панели инструментов чтобы изображение штрихкода появилось в шаблоне этикетки:




Code

Формат штрихкода может быть изменен, этого кликните на изображение штрихкода в шаблоне этикетки. После этого появится всплывающее окно с редактором формата штрихкода. Как на скриншоте



ДЛЯ



Выделенная область - это формат штрих-кода. Переменные объясняются в левой части редактора штрих-кода. Вы можете щелкнуть по кнопкам под «Основным символом», чтобы добавить переменные в формат штрих-кода, или вы можете найти больше символов в раскрывающемся списке «Другой символ», а затем нажать «Записать».

Примечание: Переменная может быть добавлена только тогда, когда формат штрих-кода не превышает максимальную длину.

Примечание: Формат штрих-кода должен соответствовать правилам. Например, формат EAN13 должен заканчиваться «С» или «контрольным числом штрих-кода».


5.5.3.1. Добавление формата штрихкода в редактор этикеток


Откройте редактор штрих-кода и установите следующие настройки:


Теперь штрих-код будет отображаться:

2-значный фиксированный номер, 5-значный код товара, 5-значный чистый вес,

Добавить «Название формата» Например: Общее значение




По завершении щелкните  , чтобы подтвердить.



5.5.3.2. Выбор формата штрих-кода для этикетки


Перейдите на вкладку штрих-кода для добавления штрих-кода:




Перетащите его в необходимое положение

Тип / форматы штрих-кода можно выбрать, как показано ниже

Щелкните поле «barCodeEdit» для включения функции




Щелкните раскрывающийся список для формата



выбора

5.5.4. Фиксированные тексты



Значение фиксированного текста задается непосредственно в дизайнерах этикеток. Оно будет одинаковым для всех этикеток, которые используют этот шаблон этикетки и не будет изменяться в зависимости от товара.

Доступные настройки и ограничения для фиксированного текста, на правой боковой панели:

1. Размер шрифта: Минимум 10.
2. Текст: Любой текст.
3. Расположение: Должны быть не отрицательные значения.
4. Размер: Должен быть достаточно большим, чтобы был виден полный текст.
5. Соотношение высоты: Должно быть целым числом.
6. Стил: Обычный или жирный.

Переменные данных

Переменная данных будет отображать различные значения на напечатанных этикетках в реальной ситуации.

Доступные настройки и ограничения на правой боковой панели для переменной данных:


1. Размер шрифта: Минимум 10.
2. Расположение: Должны быть не отрицательные значения.

3. Размер: Должен быть достаточно большим, чтобы был виден полный текст.
4. Соотношение высоты: Должно быть целым числом.
5. Выравнивание: Слева, по центру, справа.
6. Стиль: Обычный или жирный.


Фиксированный макет и фиксированные тексты:

Добавьте три фиксированных текста (надписи), как показано ниже:

1. Дата упаковки, 2. Срок годности, 3. Номер товара




Шрифты и размеры шрифтов можно настроить следующим образом:



5.5.5. Добавление названия продукта

Информация о продукте



Название продукта - задаётся в «Информации о продукте»

Номер продукта / номер PLU - задаётся в «Информации о продукте»

Отдел (обычно 2-значный номер) - задаётся в «Информации о весах»

Идентификатор весов (обычно 2-значный номер) - значение задаётся в «Информации о весах»

Название компании - задаётся в разделе «Установка основных параметров»

Телефон компании - задается в разделе «Установка основных параметров»

Адрес - задается в разделе «Установка основных параметров»


Ингредиенты - задается в разделе «Информация о продукте»

Питательность - задается в разделе «Информация о продукте»

Изготовлено - задается в разделе «Информация о продукте»


Место - задается в информации о продукте "происхождение"

Добавьте поле данных «Название продукта» на шаблон этикетки.




В правой панели можно поменять следующие значения:

Текстовое имя (если требуется), Расположение, Размер, Выравнивание, Размер шрифта, Стиль, как показано ниже:



5.5.6. Добавление цены товара и стоимости



Price: Цена за единицу товара

Total Price: стоимость товара

Sales Total: стоимость по акционной цене

Total Discount = Total price – Total sales


Валюта: Единица цены, выбранная на весах, например \$

Единица измерения цены: Цена за вес, например \$/кг


Добавить валютную переменную:

отображаемый текст (например: €, Это влияет только на текст в редакторе этикеток), Отрегулируйте размер шрифта, выравнивание и стиль.


Добавьте две цены в шаблоне этикетки.




Цена по акции и стоимость по акции



Настройте расположение, выравнивание, соотношение высоты, размер шрифта и стиль, как показано ниже:



5.5.7. Добавление веса



Net Value – вес при весовом товаре и штуки для штучного товара


Gross Weight - Вес брутто взвешенного товара

Tare - Значение тары, используемое для товара

Weight unit - единица веса, например. кг


Добавление переменной веса:

Настройте размер шрифта, отображаемый текст (это влияет только на текст в редакторе этикеток) и выравнивание.



5.5.8. Дата и время печати

Дата и время



Date (Дата) - Дата печати этикетки. Формат даты может быть установлен в «Системных настройках»

Time (Время) - время печати этикетки.

Date Time (Дата/Время) - дата и время вместе

Period (Период) - дата печати + «Период» (количество дней, установленных в информации о товаре)

Period to (Годен до:) Дата печати этикетки + период (дни до истечения срока годности)

Рекомендация: Дата из даты печати + "рекомендация" количество дней, установленное в информации о товаре

Рекомендация: Дата из даты печати + рекомендация

SolarDays (Солнечные сутки): число дней, прошедших в текущем году

Перетащите поле Дата и время из левой панели инструментов на шаблон этикетки:

Настройте текст, расположение, выравнивание, размера шрифта и стиль даты и времени.





5.5.9. Добавление изображения

Добавьте изображение с левой панели инструментов. Выберите файл с изображением и установите необходимые параметры изображения в правой панели. Как показано ниже:




Нажмите кнопку и выберите черно-белый рисунок. Например, TSCALE LOGO.jpeg




Настройте расположение и размер изображения, как показано ниже



Изображение

1. Расположение: Должны быть не отрицательные значения.
2. Размер: Должны быть не отрицательные значения.
3. Изображение: нажмите  и выберите путь к изображению и имя изображения на компьютере. Изображение должно быть только черно-белым.
4. Формат: jpeg/png, черно-белые изображения.


5.5.10. Добавить верхний и нижний колонтитул




4 верхних колонтитула могут быть заданы в «Установке основных параметров»

4 нижних колонтитула могут быть заданы в "Установке основных параметров"

Добавьте колонтитулы к этикетке, настройте размер шрифта и соотношение сторон



5.5.11. Добавление примечания



Примечания могут быть заданы в разделе "Информация о продукте"


Это поля для общих текстов.

Примечания 1-4: 1500 символов

Примечания 5-8: 500 символов

5.5.12. Добавление прямой линии

1. DashStyle (Стиль линии): можно выбрать опцию стиля линии из выпадающего списка
2. LineWidth (Толщина линии): можно выбрать толщину линии
3. Orientation (Ориентация): По горизонтали или по вертикали



ПРИМЕЧАНИЕ:

Все компоненты могут быть удалены, вырезаны, скопированы или вставлены.

Выберите компоненты, с которыми вы хотите взаимодействовать.


1. Удалить: Ctrl + Del
2. Вырезать: Ctrl + X
3. Копировать: Ctrl + C
4. Вставить: Ctrl + V


Эти функции также можно выполнять, щелкнув правой кнопкой мыши на выбранном компоненте.

5.5.13. Сохранение этикетки

Сохранение

Чтобы сохранить этикетку, необходимы те же действия что и в большинстве Windows программ. Вы можете перейти к:

1. «File (Файл)» -> «Save (Сохранить)» или нажать , и выбрать место куда вы хотите сохранить файл если вы сохраняете это файл в первый раз, или сохраните файл в выбранном месте.
2. «File (Файл)» -> «Save as (Сохранить как)», который позволит пользователю сохранять этикеток в другом месте.



ранее

файлы

Файлы изображений и ".fmt" файлы


После сохранения файлов этикеток, на вашем компьютере будут созданы два элемента:

1. файл .fmt Этот файл содержит шаблон этикетки.
2. Папка изображений. Эта папка содержит все изображения, используемые в шаблоне этикетки.


Примечание: Пользователю рекомендуется сохранять все форматы этикеток в одной папке, что облегчает управление. Папка с изображениями также должна находиться по тому же пути, что и соответствующий файл .fmt.

5.5.14. Передача шаблона этикетки на весы

1. Сохраните шаблон этикетки на вашем



компьютере, прежде чем передавать его в весы.


2. Убедитесь, что соответствующие весы находятся в той же сети, что и ваш компьютер.
3. Нажмите кнопку , затем через некоторое время появится список доступных весов.

4. Выберите нужные весы и нажмите .

Шаблон этикетки будет отправлен на весы.


5.6. Редактирование экранной формы

Данный интерфейс позволяет пользователю создавать и редактировать шаблон экранной и передавать его в весы.




формы

Этот интерфейс можно открыть, щелкнув значок










в главном меню или выбрав «Панель инструментов», выбрав «Дополнительные настройки» -> «Интерфейс операций»



Шаблон экранной формы имеет размеры 640 пикселей на 400 пикселей. Верхняя часть шаблона экранной формы - это информация о взвешивании, и она не может быть закрыта. Компоненты на весах будут совпадать с пользовательским интерфейсом, разработанным с помощью SettingsCenter.

5.6.1. Значение кнопок

Значок	Описание
	Эти значки являются стандартными для Windows. Используйте их для создания нового шаблона экранной формы, открытия существующего шаблона экранной формы с расширением .ui-файла или сохраните дизайн пользовательского интерфейса.
	Кнопка загрузки используется для передачи шаблона экранной формы на весы. После сохранения шаблона экранной формы его можно передать на любые существующие и подключенные весы. После передачи шаблона экранной формы в весы, он автоматически будет применен на весах
	Компонент кнопки. Создание кнопки на странице. Кнопка может использоваться для перехода на другую страницу для этого необходимо выбрать страницу перехода в параметре "destination", или сделать кнопку для выполнения некой функции выбрав соответствующую функцию в свойствах.
	Компонент изображения. На экранной форме отобразится изображение, добавленное на шаблон экранной формы. Изображение можно установить в разделе "свойства". Формат файла изображения должен быть .png.
	Текстовый компонент. На экранной форме отобразится текст этого поля. Текст можно задать в разделе "свойства".
	Компонент товар/PLU При выборе товара, изображение товара будет добавлено в пользовательский интерфейс. Обратите внимание, что товар необходимо предварительно создать в базе данных в меню «PLU information (информация PLU)».
	Компонент PLU Style Используется для настройки кнопки товара. Он может изменять размер клавиш PLU, размер шрифта, цвет фона и прозрачность. Обратите внимание, что он применяется только к динамическим кнопкам. Он не применяется для фиксированных или стандартных кнопок
Кнопка	Основные кнопки с предварительно настроенной функциональностью
Key Pad	Сгруппированные шаблоны кнопок.
Windows	Предварительно настроенные дисплеи или макеты
Стандартные клавиши	Кнопки тары
Другое	Медиа дисплеи.

а) Раздел макета страницы

В этом разделе отображается макет страницы текущего дизайна пользовательского интерфейса. Справа или слева щелкните страницу, чтобы добавить или удалить страницу. Щелкните дважды, чтобы отобразить страницу для редактирования.

б) Раздел свойств

В этом разделе пользователь может выполнить детальную настройку для выбранного компонента пользовательского интерфейса.


На приведенной ниже диаграмме показаны поддерживаемые в настоящее время свойства для каждого компонента:

Свойство \ Компонент	Button Кнопка	Picture Рисунок	Label Label	PLU	Function button Функциональная клавиша
Location (Расположение)	√	√	√	√	√
Size (Размер)	√	√	√	√	√
Text (Текст)	√	√	√	√	√
Background image (Фоновое изображение)	√	×	√	×	√
Image (Изображение)	×	√	√	×	×
Destination (Назначение)	√	×	×	×	×

5.6.2. Добавление страницы

Нажмите кнопку , чтобы добавить

Если задана дополнительная категория, то должна быть добавлена соответственно




страницу.

страница


5.6.3. Добавление кнопки

Дважды нажмите кнопку на левой панели,


или щелкните значок , чтобы создать

Перетащите кнопку в нужную область

Задайте ее функциональность в правой части раздела "свойства". Можно настроить кнопку чтобы при на неё осуществлялся переход на другой экран, установив соответствующее значение поля «destination» или использовать её как функциональную клавишу, установив для неё соответствующую функцию.




кнопку



нажатию

5.6.4. Добавление Key Pad


Выберите параметр "Key Pad", дважды щелкните на Key перетащите клавиатуру в нужное поле




Pad,

5.6.5. Добавление кнопки для PLU

Позволяет пользователю добавлять кнопку PLU на страницу

Нажмите кнопку , на дисплее появится интерфейс PLU

Выберите PLU для добавления на страницу Home




Выберите PLU для добавления в страницу page1

Задайте функциональность в правой части в разделе "Свойства"

5.6.6. Добавление текста

Позволяет добавлять текст на экранную


форму. Задайте значение в правой части в разделе "Свойства"




форму,

5.6.7. Добавление изображения


Позволяет добавлять изображение в пустое

нажмите кнопку , чтобы добавить изображение, добавьте логотип в правой части раздела "свойства", как показано на изображении справа




поле,
пустое
части

5.6.8. PLU Style

Нажав на вкладку , вы увидите всплывающее окно PLUStyle для настройки размера шрифта, цвета шрифта, цвета фона прозрачности.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все компоненты могут быть удалены, вырезаны, скопированы или вставлены.



и

Выберите компоненты, с которыми вы хотите взаимодействовать.


1. Удалить: Ctrl + Del
2. Вырезать: Ctrl + X
3. Копировать: Ctrl + C
4. Вставить: Ctrl + V

Эти функции также можно выполнять, щелкнув правой кнопкой мыши на выбранном компоненте.


5.6.9. Сохранение пользовательского интерфейса

Сохранение

Сохранение шаблона экранной формы производится же как для большинства программ Windows. Вы можете перейти к:


1. «Файл» -> «Сохранить» или нажать , и выбрать где хотите сохранить шаблон экранной формы, если вы его сохраняли ранее, или сохраните файл в выбранном ранее месте.
2. «Файл» -> «Сохранить как», который позволит пользователю сохранять шаблон экранной формы в другом месте.

Файл с расширением ".ui" – файл шаблона экранной формы




так
вы
не


5.6.10. Передача экранной формы на весы

1. Сохраните шаблон экранной формы на вашем компьютере прежде, чем передавать его на весы.
2. Убедитесь, что соответствующие весы находятся в же сети, что и ваш компьютер.
3. Нажмите кнопку , через некоторое время появится список доступных весов.

4. Выберите нужные весы и нажмите .




той




Экранная форма будет передана на весы.

5.7. Передача данных

Эта функция позволяет пользователю выполнять передачу нескольких типов данных

Окно для передачи данных можно открыть, щелкнув значок  в главном меню или выбрав на панели инструментов «Управление данными» -> «Передача данных»,

Выберите целевой тип данных, затем




для начала передачи данных.


Select	ID	Table	Explanation
<input checked="" type="checkbox"/>	1	tab_user	Operator
<input checked="" type="checkbox"/>	2	tab_department	Department
<input checked="" type="checkbox"/>	3	tab_product	Product
<input checked="" type="checkbox"/>	4	tab_tax	Tax Tate
<input checked="" type="checkbox"/>	5	tab_print_format	Print format
<input type="checkbox"/>	6

нажмите

5.8. Настройка основных параметров


Эта функция позволяет пользователю настраивать информацию о компании, и передавать эту информацию на весы. Эта информация может использоваться в шаблоне этикетки. Окно с


настройками основных параметров можно открыть, щелкнув значок  в главном меню или выбрав на панели инструментов «Настройка параметров» -> «Настройка Основных Параметров»




В настоящее время функция позволяет настроить базовый / системный / рабочий параметр / техническую настройку,

Нажмите кнопку  для передачи на

или нажмите кнопку  для получения с весов, затем нажмите


кнопку , чтобы начать передачу данных.




весы

5.9. Отправить файл

Эта функция позволяет пользователю отправлять файлы изображений на весы или отправлять обновления на весы. Отправить файл с

данными можно щелкнув значок  в главном меню или выбрав на панели инструментов «Управление данными» -> «Отправить файл»,



[OpenimagePackage](#)

Нажмите кнопку [orTScale Indate.zip](#), затем выберите соответствующий .zip-файл.

a) Формат imagePackage.zip:

Сжать все изображений / видео напрямую (без родительского каталога).

- imagePackage.zip
 - image_product
 - media

b) Формат TScaleUpdate.zip:

Сжать файл обновления T-Touch и папки библиотеки TscaleLib.


- TScaleUpdate.zip
 - T-Touch
 - Back
 - TscaleLib

c) Если zip-файл с изображениями отправить на весы, изображения будут сохранены в весах и могут использоваться в качестве изображений товаров.

d) Если в весы отправить zip-файл с обновлениями, весы запросят у пользователя обновление программного обеспечения.


5.10. Резервное копирование и восстановление данных весов


Эта функция позволяет пользователю делать резервные копии для весов или восстанавливать данные на весах. Окно данных резервного копирования / восстановления весов можно открыть,

щелкнув значок  в главном меню или выбрав на панели инструментов «Управление данными» -> «Резервное копирование / восстановление данных весов»,

NO.	Data
1	Product
2	ProductImage
3	Category
4	CategoryImage
5	Department
6	Video


ВЕСОВ

 : Резервное копирование данных по выбранному пути.

 : Восстановите данные весов, используя резервные файлы в выбранном пути.



: Папка, в которой файлы резервных копий будут сохранены в файлы данных, будет использоваться в качестве файлов восстановления данных. По умолчанию используется папка Backup в корне установленной программы SettingsCenter.





: Удаление всех резервных файлы по выбранному пути.

а) Список файлов данных импорта/экспорта:


Название	Тип	Информация
format_label	Папка	Все файлы форматов этикеток (.fmt), хранящиеся в весах.
image_product	Папка	Все изображения продукта хранятся в весах.
media	Папка	Изображения и видеофайлы, хранящиеся на весах.
bar_report.csv	Файл CSV	Список напечатанных на весах этикеток.
category_a.csv	Файл CSV	Информация категории А.
category_b.csv	Файл CSV	Информация категории В.
category_c.csv	Файл CSV	Информация категории С.
department.csv	Файл CSV	Информация отдела
keys_key.csv	Файл CSV	Основная информация в текущем пользовательском интерфейсе продаж
keys_keypage.csv	Файл CSV	Информация о странице в текущем пользовательском интерфейсе продаж
operator.csv	Файл CSV	Сведения об учетных записях пользователей весов.
print_format.csv	Файл CSV	Форматы печати, которые добавляются на страницу выбора.
product.csv	Файл CSV	Информация о товарах
tag.csv	Файл CSV	Информация об электронных защитной ценниках (для будущего использования).
tax.csv	Файл CSV	Налоговая информация.

b)  :

1) Выберите  , чтобы определить путь, для сохранения файлов данных. По умолчанию используется папка Backup в папке с программой.




2) Выберите «Импорт» и выберите целевое устройство (только одно), с которого будет бэкап.





сделан


3) Нажмите "начать", чтобы начать процесс. Процесс займет несколько минут, в зависимости от размера данных.




4) По завершении передачи все резервные файлы данных (перечисленные в части а) будут сохранены по пути, выбранному на шаге 1.




c)  :


1) Выберите  , чтобы выбрать путь к данным, которые будут экспортированы. Перечисленные папки / файлы в части будут




сохранены в архивный файл.

- 2) Выберите «Экспорт» и выберите соответствующее устройство.



- 3) Нажмите , чтобы начать процесс. Процесс может занять несколько минут, в зависимости от размера данных.




Примечание: Все имена файлов должны содержать только английские буквы, цифры, пробелы и символы подчеркивания.

5.11. Параметры SettingsCenter


Позволяет пользователю управлять программным обеспечением SettingsCenter, для выбора типа

весов / продукта, языка, информации пользователя SettingsCenter, смены пароля и настроек системы



5.11.1 Выбор весов

Позволяет пользователю настраивать программное обеспечение SettingsCenter для работы с весами / устройствами.



Этикетировщик: Принтер этикеток SW15


POS: SW12 POS для печати чеков

Industrial: Промышленные весы SW40

J7/M-Box: Приложение J Series / M-Box

5.11.2 Язык

Позволяет пользователю настраивать язык программного обеспечения SettingsCenter.




В настоящее время поддерживаются языки:

- Китайский (упрощенный)
- Традиционный китайский
- Английский
- Испанский
- Русский

5.11.3 Информация о пользователе (**SettingsCenter**)

Позволяет настраивать учетные записи пользователей программного обеспечения SettingsCenter




Типы пользователей SettingsCenter


а) Technician (Технический Специалист): Суперпользователь программного обеспечения SettingsCenter. Может быть только одна учетная запись Технического специалиста. Технический специалист имеет полный доступ к SettingsCenter, а также может установить технический пароль на весах.


б) Administrator (Администратор): Администратор может управлять учетными записями на SettingsCenter. Он не может изменить пароль технического специалиста на весах. Администратор имеет меньше прав по сравнению с техническим специалистом.

с) **Оператор:** Обычные пользователи. Эти пользователи могут иметь ограниченный доступ к функциям SettingsCenter, и их учетная запись может управляться учетными записями технических специалистов или администраторов.

5.11.3.1. Добавить сведения о пользователе


Нажмите кнопку , предлагает пользователю ввести номер, имя пользователя и пароль и т.д.

Затем нажмите кнопку , чтобы сохранить информацию.





5.11.3.2. Удаление сведений о пользователе

Выберите соответствующего пользователя




Select	Edit	Delete	Image	User name	Authority	AuthorityDes
<input type="checkbox"/>				user	3	User
<input checked="" type="checkbox"/>				admin	2	Administr


Затем нажмите кнопку , нажмите «Да», чтобы подтвердить



5.11.3.3. Технические параметры


Позволяет настраивать этикетировщик (SW15 Application) пароль для пользователя «Technician» и удалять все данные с весов.

Нажмите кнопку , откроется окно.




- 1) **Изменить пароль пользователя Technician:** позволяет изменять пароль для пользователя Technician


Стандартный пароль пользователя «Technician» - 999999999




Загрузка на весы

2. а) Убедитесь, что соответствующие весы находятся в той же сети, что и ваш компьютер.

б) Введите новый пароль и нажмите кнопку,  появится список доступных устройств.

с) Выберите целевые весы и нажмите . Пароль будет загружен.




- 2) **Удалить все данные:** это позволяет удалить все данные из весов

Примечание: Пожалуйста, проводите операцию очень внимательно. После удаления всех данных, их будет невозможно восстановить обратно.

2. а) Убедитесь, что соответствующие весы находятся в той же сети, что и ваш компьютер.

b) Введите новый пароль и нажмите кнопку, **Yes** появится список доступных устройств.

c) Выберите требуемые весы и нажмите **Start**. Это позволит удалить данные из




БЕСОВ.

5.11.3.4. Изменить пароль

Позволяет настраивать пароль пользователя "Technician".

Нажмите кнопку «Изменить пароль» для изменения текущего пароля пользователя «tech».




Появится окно настройки пароля.

ID Стандартного пользователя: tech

Пароль по умолчанию (старый пароль): tech


Введите новый пароль и повторите ввод нового пароля в поле «подтвердить пароль», затем

нажмите кнопку **Save** для подтверждения




5.11.3.5. Системные настройки

Позволяет настраивать параметры программного обеспечения SettingsCenter.




Выберите опцию «системные настройки» для настроек программного обеспечения, появится настройки



- 1) **Пароль необходим при входе в систему:** он позволяет сохранить пользователя SettingsCenter для входа в систему, щелкнув , позволяет сохранить текущее имя пользователя и пароль для следующего входа в систему программного обеспечения SettingsCenter
- 2) **Удаление исходных данных во время загрузки / передачи:** позволяет удалять исходные данные весов при загрузке новых данных.
- 3) **Включен ли веб-сервис:** позволяет включить новую базу данных для подключения к веб-сервису / облаку (бета-версия).

5.12. Дополнительные параметры

Позволяет пользователю управлять дополнительными функциями, такими как рекламный экран (дисплей покупателя), платежные билеты (M-Vox), электронный ценник (ESL) и т. д.



Операционный интерфейс: Для настройки пользовательского интерфейса

Дизайн этикеток: для настройки формата этикеток

Ценовые рекламные щиты: Для настройки M-Vox (бета-версия)

Электронный ценник: Для настройки ESL (бета-версия)

Экран рекламы: для настройки дисплея покупателя на весах

5.12.1. Рабочий интерфейс

Обратитесь к разделу 5.6. Рабочий интерфейс

5.12.2. Дизайн этикеток


Обратитесь к разделу 5.5. Дизайн этикеток

5.12.3. Price Bill Boards (Бета)

Price Bill Boards позволяет пользователю создавать рекламную карточку из программного обеспечения и передавать на M-Vox. Окно Price Bill Boards можно открыть, щелкнув значок





в Главном меню или выбрав "Дополнительные настройки" -> "Price Bill Boards"













Шаблон дизайна


пользовательского интерфейса позволяет выбрать вкладку «Размер экрана», 800 x 640 ~ 2048 x 1536 пикселей. HDMI TV будет совпадать с пользовательским интерфейсом, разработанным с помощью SettingsCenter.

5.12.3.1. Инструкция по кнопкам

Значок	Описание
	<p>Эти значки являются стандартными для Windows. Используйте их для создания нового дизайна пользовательского интерфейса, откройте существующий дизайн пользовательского интерфейса с расширением .ui-файла или сохраните дизайн пользовательского интерфейса.</p>
	<p>Это поле позволяет выбрать разрешение экрана из выпадающего списка.</p>


	Кнопка добавления используется для добавления новой страницы
	Кнопка удаления используется для удаления текущей страницы
	Кнопка загрузки используется для переноса дизайна пользовательского интерфейса на весы. После сохранения дизайна пользовательского интерфейса его можно перенести на любые существующие и подключенные весы. После переноса пользовательского интерфейса на весы, он автоматически будет применен к экрану продаж. Затем нажмите «Начать», чтобы продолжить процесс передачи.
	Текстовый компонент. Пользовательский интерфейс отобразит вставленное текстовое поле. Текст можно задать в разделе "свойства".
	Кнопка переменной используется для выбора переменной из выпадающего списка
	Компонент изображения. Пользовательский интерфейс отобразит изображение, добавленное в дизайн пользовательского интерфейса. Изображение можно установить в разделе "свойства". Формат файла изображения должен иметь расширение .png.
	Компонент видео. Пользовательский интерфейс будет воспроизводить видео, добавленное в дизайн пользовательского интерфейса. Видео можно задать в разделе "свойства". Формат видео должен содержать расширение .mp4.
	Компонент продукта/PLU Выбрав продукт, значок продукта будет добавлен в пользовательский интерфейс. Обратите внимание, что продукт необходимо вставить в базу данных личного кабинета с помощью «информации PLU».
Preset Template	 шаблон. Существующий / предварительно запрограммированный пользовательский интерфейс позволяет выбирать из выпадающего списка
	Добавить клавишу, выбранный шаблон из выпадающего списка компонента шаблона будет добавлен в область редактирования.

Обратитесь к разделу 5.6. Операционный интерфейс "для добавления / редактирования интерфейса рекламных щитов.



5.12.4. Электронный Ценник (бета-версия)

Электронный ценник позволяет пользователю создавать ESL из программного обеспечения и передавать его на устройство.



5.12.5. Рекламный экран (дисплей покупателя)

Рекламный экран позволяет пользователю настраивать дисплей покупателя для работы с изображениями, видеороликами и прокруткой сообщений.

Advertising screen

Slogan Setting1	<input checked="" type="checkbox"/>	Welcome to T-Scale
Slogan Setting2	<input checked="" type="checkbox"/>	Thank you!
Slogan Setting3	<input checked="" type="checkbox"/>	We add values to Weigh
Slogan Setting4	<input type="checkbox"/>	
Slogan Setting5	<input type="checkbox"/>	
Slogan Setting6	<input type="checkbox"/>	
Advertisement Window mode		For Advertisements
Advertisement Speed	Second	1
...	..	/opt/Tscale/media/2 day offer.jpg#/opt/Tscale/media/sale offer.jpg

1) **Настройка слогана 1 ~ 6:** Для добавления скоринговых сообщений

2) **Рекламный оконный режим:** Для выбора режима работы дисплея покупателя для рекламы или изображения продукта.

Для рекламы: Дисплей будет воспроизводить рекламные изображения / видео со слайдов.

Для изображения продукта: Дисплей будет показывать информацию о продукте в соответствии с выбранной продукцией и базой данных продукта.


3) **Скорость рекламы:** Скорость воспроизведения изображений

4) **Слайды:** Для выбора изображений и видео для воспроизведения

Нажмите «Browse» для выбора файлов с компьютера.

Slogan Setting5	<input type="checkbox"/>	
Slogan Setting6	<input type="checkbox"/>	
Advertisement Window mode		For Advertiseme
Advertisement Speed	Second	1

Примечание: Изображение необходимо сохранить в папке с



именем «media», что облегчит управление.

Затем нажмите кнопку «Открыть», чтобы добавить



изображения: расширение файлов должно быть “.jpeg, .jpg, .png”.


Видео: должно быть в формате MP4, расширение файла

Примечание: большие файлы могут повлиять на объем памяти весов.

5) Логотип: для выбора логотипа клиента



Нажмите на кнопку  для переноса, затем нажмите  для передачи данных



КОНТАКТЫ

Центральный офис ООО "РБС"

115432

Россия, Москва,

Проспект Андропова, д. 18, корп. 5, Нагатино-I-Land,

БЦ Лобачевский

Тел.: + 7(495)640-63-13

+ 7(495)797-44-40

WWW: www.rbs-retail.ru

Телефон горячей линии

8800-700-9367
